PUNTO DE VISTA 01

PUNTO DE VISTA 02

PUNTO DE VISTA 03

PUNTO DE VISTA 04

El pavimento de la plaza y accesos es inexistente. Existe un bordillo de hormigón que rodea la totalidad de la plaza.

- bordillo
- registros varios (agua, iluminación, electricidad)
- hornacina eléctrica
- farola
- focos
- poste metálico
- alcorque
- cabeza talud
- escalera hormigón
- perímetro pista deportiva - borde asfáltico
- pared con cerca metálica
- pista petanca
- parque infantil
- acacia
- acacia (replantar)
- acacia (a retirar)
- acebuche
- terreno natural
- punto de vista

SIMBOLOGÍA DE ELEMENTOS Y MATERIALES EXISTENTES

PROYECTO BÀSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA SA QUINTANA

Plaza Sa Quintana
SON MOJA - 07659 SANTANYÍ (Mallorca) ISLAS BALEARES

Promotor
EXM. AYUNTAMENT DE SANTANYÍ

ESTADO ACTUAL TOPOGRÁFICO

2

escala 1.150 | Sep 2014

BFP ARQUITECTE
Bernat FERRER PONS
C. Bernat Vidal i Tomàs,45
C.P. 07650, SANTANYI
telèfon 971 642 090
móvil 672 382 101